





**区分：Ⅲ**

号機	5号機	
件名	原子炉建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2024年7月25日午後3時30分頃、5号機原子炉建屋3階緊急時対策所（非管理区域）にて、当社社員が収納箱のボルト取り外し作業を実施していたところ、収納箱の角に右手をぶつけ、小指を負傷しました。</p> <p>なお、当社健康管理室にて、応急処置を実施し、26日に医療機関にて診察を受けております。</p>  <p>けがの発生状況 (ボルトを取り外す際に、収納箱に右手をぶつけ、負傷)</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右小指切創」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

# 5号機原子炉建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所5号機 原子炉建屋 3階

**発生場所**  
( ※ 緊急時対策所 )