

## 5号機ランドリ建屋1階における火災の発生について（4月11日公表済）


## 【時系列】（4月11日）

- 11時5分頃：協力企業作業員が、5号機ランドリ建屋1階の洗濯機モーター付近で発火を確認したことから、初期消火を実施
- 11時8分：当社社員が119番通報を実施
- 12時00分：公設消防にて鎮火を確認

## 【原因他】

- 当社と公設消防にて原因調査中
- 周辺への放射能の影響なし、プラントへの安全上の影響なし

## 【発生場所（5号機）概略図】



&lt;洗濯機全体&gt;



&lt;モーター（上部から見た図）&gt;

