

プレス公表（運転保守状況）

発生日	2025年4月1日		
号機	-	件名	南66 kV建屋電源室（非管理区域）での火災の発生について（区分：I）

【事象の発生】

- ・ 2025年4月1日午前10時37分頃、当社社員が3号機低起動変圧器防災装置の定例試験を行ったところ、電動弁が作動しないため、電源盤を確認したところ、炎と煙を確認したことから、初期消火を行い、炎と煙は収まっております。
- ・ その後、午後1時35分に公設消防による現場確認の結果、火災と判断されました。

（2025年4月1日にお知らせ済み）

【対応状況】

- ・ 調査の結果、火災が発生した制御用補助変圧器と防災装置の電動弁との間をつなぐ制御ケーブルに地絡が発生。接地線を介して回路が形成され制御用補助変圧器（定格0.7A）に地絡電流（変圧器定格を上回る電流）が流れて、過熱したものと推定している。
- ・ 詳細については原因調査中。

①



<電源盤>



<取り出した制御機器>

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	－	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について（区分：Ⅲ）	発生日	2025年1月27日
号機	－	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について （区分：Ⅲ）	発生日	2025年2月28日
号機	6	件名	6号機非常用ディーゼル発電機（C）制御盤室での発煙について（区分：Ⅲ）	発生日	2025年3月10日