

平成 21 年 2 月 13 日

3・4号機サービス建屋2階通路部（非管理区域）における 避難口誘導灯からの異臭および発煙について

<概要>

（事象の発生状況）

- ・平成 21 年 2 月 13 日午前 3 時 42 分頃、当社社員が 3・4 号機サービス建屋 2 階通路部の避難口誘導灯から異臭および少量の発煙を発見し、消防署に連絡しました。
- ・誘導灯は自然に消灯し、異臭および発煙は止まりました。
- ・消防署により「火災ではない」と判断されました。

（今後の対応）

- ・原因について調査いたします。

（安全性、外部への影響）

- ・けが人の発生はなく、外部への放射能の影響はありません。

（公表区分）

- ・本事象は公表区分Ⅲ（信頼性向上のために公表する事象）としてお知らせするものです。

詳細は以下のとおりです。

1. 事象の発生状況

平成 21 年 2 月 13 日午前 3 時 42 分頃、現場パトロールに向かう途中の当社社員が、当所 3・4 号機サービス建屋 2 階通路部（非管理区域）の避難口誘導灯内部から異臭および少量の発煙を発見したことから、午前 3 時 57 分、消防署へ連絡しました。

当該誘導灯は自然に消灯し、異臭および発煙は止まりました。

その後、消防署員による現場確認の結果、午前 4 時 20 分、「火災ではない」と判断されました。

2. 今後の対応

原因について調査いたします。

3. 安全性、外部への影響

本事象によるけが人の発生はなく、また外部への放射能の影響はありません。

以 上

発煙があった3・4号機サービス建屋2階通路部における避難口誘導灯




カバー復旧状態

当該避難口誘導灯



カバー取り外し状態



カバー取り外し状態拡大