(お知らせ)

## 福島第一原子力発電所5・6号機No.3軽油タンク周り(屋外)における 火災の発生について

平成 24 年 3 月 21 日東京電力株式会社福島第一原子力発電所

当所5・6号機No.3軽油タンク周り(屋外)において、協力企業作業員が泡消火設備の配管溶接作業を行っていたところ、本日午前11時20分頃、周辺の芝生に火の粉が飛び、約3m×約3mの範囲で芝生が燃えました。

配管溶接作業にあたっては、不燃シートにより養生を行っておりましたが、 不燃シートが風にあおられ、周辺の芝生に火の粉が飛び燃えたものです。

午前 11 時 25 分頃、協力企業作業員が水をかけて消火を行い、火は消えていることを確認しました。

その後、午後 0 時 13 分、消防署へ通報しており、今後、消防による現場確認が行われます。

なお、本事象によりけが人は発生しておらず、周辺環境のモニタリング値の 変動や原子炉・使用済燃料プール等の冷却機能に影響はありません。

以上