## 東京電力(株) 福島第二原子力発電所

平成22年度 不適合管理委員会報告情報(平成22年8月30日(月)分)

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になり ます。

平成22年8月30日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

 区分
 :
 該当なし

 区分
 :
 該当なし

 区分
 :
 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1		原子炉ウェル及び機器貯蔵ピット水抜き作業において、燃料プールポンプ吸込圧力検出器の作動(吸込圧力低)による同ポンプ停止事象が認められたため、対応検討。	G	
2		2号機燃料プール冷却材浄化系逆洗受タンク点検手入れ作業の作業前準備において、機器の安全処置手順に不備(ポンプ停止操作スイッチ「停止」操作後、同ポンプ電源「OFF」を確認しないで次ステップへ移行)が認められたため、当該手順を定める手順書を見直し。	G	