

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 3月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	構内法面(枯草)において、法面上の電柱に敷設された通信用光ファイバーケーブルの一部が焼損し、枯草に燃え移り火災(延焼範囲 約3.5m×約2.5m)が発生したため、当該原因調査。	G I	3月18日公表済み

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 6 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)において、クランクシャフトと軸受の間に隙間が認められたため、当該部品を交換。	G III	
2	2号機	タービン建屋屋上の壁面に設置の管理区域境界集積線量計において、集積線量計の落下が認められたため、当該線量計を交換。	G III	
3	4号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(B)において、振動異常(許容値を超える振動)が認められたため、原因調査・対策検討。	G III	
4	1・2号廃棄物処理設備	加熱蒸気系廃棄物処理建屋加熱蒸気供給配管圧力調整弁において、調整弁内部に腐食および摩耗が認められたため、当該弁を点検・修理。	G III	
5	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋およびサイトバンカ建屋の防火ダンパーにおいて、全32台中4台(廃棄物処理建屋19台中1台、サイトバンカ建屋7台中2台)に動作不良(開固着)、および廃棄物処理建屋19台中1台において操作機リレー不良が認められたため、当該防火ダンパーを点検・修理。	G III	
6	1・2号廃棄物処理設備	ランドリー設備衣類乾燥機(3B)(3C)において、運転中異音が認められたため、原因調査・対策検討。	G III	