東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2020年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2020年 6月 3日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 6月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1		消火系圧力調整用消火ポンプ(B)入口弁及び水温上昇防止配管(B)系止弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を交換。	GⅢ	5月29日
2		当所構内にて保有している消防車において、補助ミラーの破損及びフロントガラスに傷が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、走行及び放水(注水)に影響なし。	GⅢ	5月30日