## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2020年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2020年 7月 2日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3.4亏廃業物	3号焼却設備焼却炉炉内圧力演算器において、指示値不良(出力信号の変動及び精度外れ)が認められたため、当該演算器を交換。 なお、焼却設備は点検中のため停止中。	GⅢ	6月30日
2		一次水処理設備濃縮槽コンクリート架台(化粧盛部)において、ひび割れ及び欠落(6箇所中 4箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、基礎部にはひび割れはなく、倒壊の恐れはないことを確認済み。	GⅢ	6月30日