## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2020年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2020年 7月16日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 7月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	事務本館自動火災報知設備のうち情報棟1階床下ピット熱感知器(1個)において、点検の対象から漏れていたことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該熱感知器は同設備から切り離された状態のため、消防署へ熱感知器の一時停止届けを提出済。	GⅢ	7月14日