東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2020年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2021年 2月 5日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 2月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

Ν	10.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
	1	3.4 万茂来初	タンクベント処理系母管圧力指示計において、指示不良(タンクベント系排気ファン停止時にOmmH2O指示するところ、一27mmH2Oを指示)が認められたため、当該圧力指示計を点検・修理。	GⅢ	2月3日