東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2021年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2021年 5月20日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 5月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	. 号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	5月14日に発生した「3号機 定期事業者検査報告書(開始時)」の記載もれを受けて「1~4号機 定期事業者検査報告書(開始時)」について同様の事象がないことを調査したところ、備考欄の不要な記載:8箇所、機器名称の誤記:5箇所、同じ検査項目を重複して記載:3箇所を確認したため、点検計画を修正。	GⅢ	5月19日