## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2021年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2021年 6月18日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

L	NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
	1	1·2号廃棄物 処理設備	廃棄物処理建屋冷凍機薬注水槽排水弁において、弁が固着し操作できないことが確認されたため、当該弁を点検・修理。 なお、廃棄物処理建屋冷凍機薬注水槽は系統の冷却水内に薬品(防錆剤:クリレックス)を注入するために設置されており、防錆剤の濃度は基準を満足しているため冷凍機の運転に影響はない。	GⅢ	6月17日