

## 福島第二原子力発電所 1号機の圧力抑制室における異物の発見・回収について

2015年8月28日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

福島第二原子力発電所1号機については、2015年8月26日より、圧力抑制室内の点検（水中作業）を行っておりますが、8月27日午前8時56分頃、同点検に従事している協力企業作業員から異物らしきものを発見したとの連絡がありました。その後、異物らしきものを回収したところ、同日午前9時52分、照明用スイッチのカバーの一部（金属製、長さ約11cm、幅約7cm）であることを当社として確認しました。

今後、当該の異物が混入した原因を調査します。

なお、当該の異物による圧力抑制室の機能や設備への影響はありません。  
また、本事象による外部への放射能の影響もありません。


本点検については、引き続き行うこととしておりますが、今後、異物が発見された際には、点検終了後に取りまとめてお知らせすることとします。

以 上

（お問い合わせ先）  
福島第二原子力発電所広報部  
電話：0240-25-4111（代表）

# 福島第二原子力発電所 1号機 圧力抑制室における 異物（照明用スイッチのカバーの一部）の発見・回収状況

## ○異物の発見・回収箇所



## ○回収した照明用スイッチのカバーの一部

