

福島第一原子力発電所 土壤中のPu分析結果

1. 測定結果

(単位 : Bq/kg・乾土)

採取場所 ()は1,2号機スタックからの距離	採取日 分析機関	Pu-238	Pu-239+Pu-240
①グラウンド(西北西約500m)	3月19日	$(7.5 \pm 1.1) \times 10^{-2}$	$(3.1 \pm 0.72) \times 10^{-2}$
②野鳥の森(西約500m)	日本分析	$(3.6 \pm 0.68) \times 10^{-2}$	$(2.3 \pm 0.50) \times 10^{-2}$
③産廃処分場近傍(南南西約500m)	センター	N. D. [$<2.0 \times 10^{-2}$]	$(2.3 \pm 0.62) \times 10^{-2}$
国内の土壌※		N. D. $\sim 1.5 \times 10^{-1}$	N. D. ~ 4.5

[]内は検出限界値を示す

※ : 文部科学省「環境放射線データベース」昭和53年～平成20年

※ : 「①グラウンド」「③産廃処分場近傍」は、過去のサンプリングが重ならないよう隣接地を採取。「②野鳥の森」は同じポイントを深さ方向に採取(採取不可となった時点でポイント変更)

2. 評価

3月19日に検出されたPu-238とPu-239+Pu-240の濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルである。しかし、これまでの結果から、今回の事故に由来する可能性が考えられる。

なお、平成23年3月21日以降にサンプリングした試料からPu-238およびPu-239+Pu-240が検出されている箇所があるが、値に大きな変化は見られていない。

以上