

福島第一原子力発電所構内道路脇の側溝付近からの発煙について

< 参考資料 >
平成27年3月30日
東京電力株式会社

1. 事象概要

発生日時 : 平成27年3月29日(日) 午後8時35分頃

発生場所 : 福島第一原子力発電所構内道路脇の側溝付近

発見者 : 当社社員

主な時系列:

3/29 20:05頃 5, 6号機にある起動用変圧器にて地絡警報が発生(※)

20:35頃 免震重要棟から西側へ向かう道路脇の側溝付近において、側溝内から煙が出ているとの連絡が緊急時対策本部に入る

20:39 双葉消防本部へ連絡

20:41 発電所構内の水処理建屋(発電所構内で使用するろ過水を作るための建屋)へ供給している電源の遮断器を開放したところ地絡警報は解除()

20:43 火元確認のため、当社社員が現場へ出向

20:46 自衛消防隊に対して現場への出動を要請

20:55 初期消火隊6名現場へ出動

20:57 パトロール中の当社社員(防護本部)2名により、消火器で初期消火開始(消火器1本)

21:01 火元確認者が現場到着、側溝上に敷いてある鉄板の隙間から発煙を確認

21:26 現場発煙なしを確認

21:29 双葉警察署が2名到着

21:45 公設消防が2名到着、公設消防による現場確認においても発煙がないことを確認

3/30 0:40頃 側溝上に敷いてある鉄板を退けた上で側溝内を確認したところ、側溝内を通っている複数のケーブル・ホース類が約5mの範囲で損傷していることを確認

(※)発煙との因果関係については不明であり、現在調査中

2. 現場状況

