



陸側遮水壁 凍結開始後の状況

< 参 考 資 料 >
2 0 1 6 年 4 月 7 日
東京電力ホールディングス株式会社

撮影場所 凍結管の接地部分やバルブハンドル等に氷が付き始めている



撮影日:4月5日

撮影者:東京電力ホールディングス株式会社