

福島第二原子力発電所4号機圧力抑制室内事前調査結果について

< 参考資料 >
平成24年11月21日
東京電力株式会社



- 赤丸で囲んだものは塗装の剥離片
- 茶色く堆積したものは、配管内の錆が剥離して粉状になったものなど

撮影日：平成24年11月14日

提 供：東京電力株式会社