

栃木県佐野市における柱上変圧器からの漏油の発生について

2020年4月22日
東京電力パワーグリッド株式会社
栃木総支社

2020年4月19日17時00分、栃木県佐野市寺久保町地内において、柱上変圧器^{※1}から絶縁油が土壤に漏れた跡があることを当社社員が確認いたしました。

専門機関でPCB（ポリ塩化ビフェニル）含有分析を行った結果、本日、同変圧器の絶縁油には微量のPCBが含まれていることが判明いたしましたのでお知らせいたします。

（PCB検出量は0.71ppm。参考：1ppm=1mg/kg）

同変圧器は速やかに撤去するとともに、漏れ出した痕跡のあった土壤は現在飛散しないよう養生しており、今後、早急に撤去するため、周辺環境に影響はないものと考えております。

地域の皆さまをはじめ関係者の方々にご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

以 上

※1…柱上変圧器

電柱に設置している機器で、電圧を家庭用の100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
東京電力パワーグリッド株式会社
連絡先 0120-995-007