

# コンクリート電柱の点検・工事

BCP(事業継続計画)の観点から、経年劣化したコンクリート電柱の診断をおすすめ

こんな「お困りごと」や「実現したいこと」はありませんか？

- 敷地内にある電柱が古くなってきたので点検をしてほしい
- 敷地内にある電柱を新しくしてほしい

東京電力グループからのご提案

敷地内の古いコンクリート電柱に関するお困りごとなら、「コンクリート電柱の点検・工事」をご提案いたします。

亀裂・剥離、ひび・風化・錆だれなど、お客さま構内のコンクリート電柱の劣化状況を診断し、3段階に劣化度合を分類。劣化度合に応じた対応などのご提案と、補修・補強・建て替えなどのサービスをご提供いたします。

## セールスポイント

- 電力会社の配電設備で培った技術力で、お客さま構内のコンクリート電柱における診断から補修、建て替えまでをワンストップでご提供するサービスです。
- 学校のグラウンドやゴルフ練習場のネットを支えるコンクリート柱などについてもご相談ください。
- 構内の電柱や電線の地中化についてもご相談ください。

## 詳細情報


**価格帯** 現場調査などを実施の上、別途お見積もりをさせていただきます。

**標準工期(納期)** お打ち合わせの上、別途ご相談をさせていただきます。

サービス 区域	栃木	群馬	茨城	埼玉	千葉	東京			神奈川	山梨	静岡	福島			長野	新潟	日本 全国	海外			
	○	○	○	○	○	23区	多摩	島嶼 地域	○	○	○	富土川 以東	全域	猪苗代	浜通り	全域	松本	全域	信濃川	全域	○

## 商品・サービスのイメージ

### 【判断基準例】



### 【損傷度“大”の現場写真】

このような電柱がありましたらご相談ください。



○錆だれ



○剥離(大)



○横ひび・亀裂

## 採用事例

### 主な納入先

- 工場、研究施設  
などのお客さまにご採用いただいております。

- 専門的な知見から、電柱の状態を詳細に診断し、的確な提案をしていただき大変助かりました。

- 構内柱の建替工事を、電力会社との調整も含め短工期で高品質な施工をしていただいた。  
ご利用いただいた多くのお客さまの声

## MEMO

### 商材に関する詳しいご紹介やご質問はこちら

#### 株式会社関電工

〒108-8533 東京都港区芝浦4-8-33

CNアライアンス営業部

FAX:03-5476-3352

MAIL:cnalliance-eigyo@kandenko.co.jp