

2019年2月21日  
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請（原管発官30第164号）  
に係る審査での指摘事項一覧

No.	審査日	審査項目	指摘事項	回答日	回答資料	回答内容
1	2018/12/18	内部溢水	排水設備による地下水位低下に対して、工認段階のどの評価で、どの程度期待しているのか。また、その範囲について整理し、許認可上の位置づけを提示すること。	2019/1/29	資料2-3 補足資料	排水設備の機能を期待している施設を抽出した上で、設置許可基準規則の該当条項及び審査区分、今回工認における地下水位の扱いについて整理しました。
2	2019/1/29	内部溢水	地下水に対する設計方針について記載を適正化すること。	本日回答	資料2-3 添付資料2 添付資料4	地下水に対する設計方針を整理して記載しました。
3	2019/1/29	燃料被覆管 閉じ込め機能	下部端栓溶接部の発生応力について従来コードとの比較を示すこと。	本日回答	資料2-4 (18~21) 資料2-5 添付資料7	下部端栓溶接部の発生応力について、従来コードとの比較を行いました。
4	2019/1/29	浸水防止設備	原子炉スクラムを伴わない溢水について、溢水量がインターロック作動時の溢水量に包含されることを定量的に示すこと。	本日回答	資料2-6	想定破損（原子炉スクラムを伴わない）と地震起因（原子炉スクラムを伴う）の溢水事象の溢水量について整理しました。