

(お知らせ)

1/1

地震発生後のプラント状況について (7時54分現在、第2報・最終報)

2024年3月17日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

本日、6時17分頃に発生した地震発生後のプラント状況をお知らせいたします。

6時58分 使用済燃料プールについて現場確認の結果、溢水・漏えいはなく、

異常は確認されませんでした。

7時49分 地震後のパトロールが全て終了しました。

各プラントの点検を行った結果、異常は確認されませんでした。

この地震によるけが人の発生はありません。

なお、本件による外部への放射能の影響はありません。

以上