


タービングランドシール蒸化系 系統概略図



漏えい箇所 配管溶接部