

## 不適合管理状況(9月27日～10月3日審査分)

## 1. Cグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/9/22	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン ロードセル荷重表示器の表示不良について
2007/9/27	1号機	【中越沖地震】仮置き中の気水分離器の仮置き用脚部およびびガイドピンの変形について

## 2. Dグレード 19件

発見日	号機	件名
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロで使用していた巻尺の紛失について
2007/9/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイスト過巻防止装置のレバーの変形等について
2007/9/11	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 取付前の真空破壊弁リミットスイッチ養生袋への浸水について
2007/9/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーンH型軸受溶接部の割れについて
2007/9/17	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 プラットホーム旋回レールのすり傷について
2007/9/19	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.1天井クレーンH型軸受溶接部の割れについて
2007/9/19	その他	【中越沖地震】予備品倉庫 非常ディーゼル発電機 始動電磁弁予備品端子箱の破損について
2007/9/20	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 交流電圧電流計の落下による破損について
2007/9/20	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 着脱ヘッド昇降機構ガイドローラの破損について
2007/9/21	5号機	【中越沖地震】退出モニタ電源ケーブルの損傷について
2007/9/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 プラットホーム旋回駆動機構部の油漏れについて
2007/9/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回位置検出器におけるブラケットおよびカップリングの変形について
2007/9/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 サイドローラ取付ブラケットボルトの破損について
2007/9/26	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構プラットホームのズレについて
2007/9/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロガントリークレーンレールクランプの変形について
2007/9/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回プラットホーム芯ズレによる旋回車輪の脱輪について
2007/9/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回検出器ギヤ噛み合い部の外れについて
2007/9/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回プラットホームサイドローラ取付ブラケットボルトの破断について

発見日	号機	件名
2007/10/1	5号機	【中越沖地震】タービン建屋送風機(A)室 管理区域境界扉の鍵の脱落について

### 3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	2
D	19
対象外	1
総計	22