

# 不適合管理状況(4月審査分)

平成21年5月14日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

## 1. Cグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/3/18	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(A)コイル間のダクトピースのズレについて

## 2. Dグレード 7件

発見日	号機	件名
2008/6/5	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 連絡ダクト内の雑用水系配管保温材の板金外れについて
2008/6/10	2号機	【中越沖地震】連絡ダクト内の配管スリーブ押え板および保温材の変形について
2008/6/20	2号機	【中越沖地震】連絡ダクト内の空調ダクトサポートの変形について
2009/3/18	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(A)(B)二次ブッシング端子の変形について
2009/3/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋およびタービン建屋 計装配管床・壁貫通部スリーブのモルタルの割れについて
2009/3/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 計装配管壁貫通部スリーブのモルタルの割れについて
2009/4/8	1号機	【中越沖地震】低圧タービン内部車室はめ合い部とノズルダイヤフラムクラッシュピン間隙の設計値外れについて

## 3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	1
D	7
対象外	0
総計	8