

不適合管理状況(6月審査分)

平成21年7月9日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Dグレード 9件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2009/5/22 | 1号機 | 【中越沖地震】500kV開閉所 2号機高起動変圧器本体の工場解体点検時における巻線直線ダクトのズレについて |
| 2009/5/28 | 5号機 | 【中越沖地震】タービン建屋排気系 排気ダクト伸縮継手部におけるダクトおよびダクトサポートの変形について |
| 2009/5/29 | 5号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 主タービン 低圧タービン(B,C)車室軸方向位置決めキーの位置ズレについて |
| 2009/6/3 | 5号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 サンプリング用計装配管貫通部におけるモルタル割れについて |
| 2009/6/4 | 5号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 配管およびサポート点検におけるスリーブ損傷について |
| 2009/6/5 | 3号機 | 【中越沖地震】主タービン 低圧タービン車室キー点検におけるかじり傷他について |
| 2009/6/16 | 5号機 | 【中越沖地震】復水器連続洗浄装置ピット内 計装ラックグラウトにおける亀裂について |
| 2009/6/18 | 1号機 | 【中越沖地震】主タービン本体 低圧ラギング部の変形について |
| 2009/6/18 | 5号機 | 【中越沖地震】主タービン本体 油切り他の不具合について |

2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| As | 0 |
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 9 |
| 対象外 | 0 |
| 総計 | 9 |