

不適合管理状況(10月審議分)

1.G グレード 17件

発見日	号機	件名
2010/9/30	3号機	[中越沖地震]主復水器(A)下部本体補強管溶接部の割れについて
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋～海水熱交換器建屋 A系ダクトトレンチ配管,サポート点検」におけるサポートの変形について
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋～海水熱交換器建屋 B系ダクトトレンチ配管,サポート点検」におけるサポートの変形について
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T003-2)
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T004-2)
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T016-2)
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T020-2)
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポートの損傷の確認について
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T021-2)
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート溶接部の割れについて
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポートメカニカルスナップの損傷について
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「薬品ピット 配管,サポート点検」におけるサポートの変形について
2010/9/30	4号機	[中越沖地震]「タービン建屋 配管,サポート点検」におけるサポート測定値の判定値逸脱について(サポート番号:SNO-MS-T017-2)
2010/10/1	4号機	[中越沖地震]循環水系(B・C)配管 サイホンブレイクボール侵入防止板の破損について
2010/10/14	2号機	[中越沖地震]取水路(C) 底部コンクリート部の剥離について
2010/10/25	2号機	[中越沖地震]バー回転式スクリーン[取水路(C) G号機]本体フレームジャッキボルトの偏心について
2010/10/25	2号機	[中越沖地震]復水器連続洗浄装置 ボール循環配管(A・B・C)の損傷について

2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G	0
G	0
G	17
対象外	0
総計	17