

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年1月28日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年1月28日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【安全推進協議会各社へ送付したメールへの添付資料の誤りについて】 当社社員が、安全推進協議会各社の連絡窓口に、本来添付すべき資料と異なる、当社社員の個人情報や社内情報が含まれた資料を誤って送付した事を確認。 誤送付を確認後速やかに、送信先に対しメール及び添付資料の削除依頼を実施。 今後、再発防止対策を検討。	G II	1月24日
2	【購入件名「5・6号機ページング用蓄電池」における検収の不備について】 当社社員が、社内の設備図書整備状況確認依頼に基づき、購入件名「5・6号機ページング用蓄電池」の検収図書を確認したところ、2021年11月に実施した検収処理において、必要な提出書類を未受領のまま、検収手続きを行っていたことを確認。 今後、再発防止対策を検討。	G II	1月27日