

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2021年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年2月2日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年2月2日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【陸側遮水壁設備の冷凍機(1A-3)空気圧縮機駆動用電動機の異音発生について】 当直員が、運転中の陸側遮水壁設備の冷凍機(1A-3)空気圧縮機駆動用電動機から異音を確認。 軸受け部分にグリスを補給したが異音が解消されないため、当該冷凍機を停止。 プラント1系の冷凍機は全15台あり、同時運転台数は最大でも7台程度であることから、予備機が確保可能であり運転に支障なし。 今後、当該冷凍機の点検を実施し、原因究明を行う。	GⅢ	1月28日