

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年12月16日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年12月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【富岡消防署立入検査における指摘事項について】 2022年11月25日に富岡消防署の立入検査が行われ、以下の指摘を受けた。 事務本館1階の階段室に設置されている防火戸の故障が確認されたため、早急に修理するとともに、当該防火戸を含む防火戸全般について、維持管理を行うこと。 本指摘をふまえ、今後、防火戸を修理するとともに、これまでの維持管理方法について再確認し、是正を検討する。	G II	12月9日