

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年4月11日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年4月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 2023年3月15日、16日に双葉消防本部の立入検査が行われ、電気機器類保管倉庫の保有空地について、以下の指摘を受けた。 当該危険物施設の保有空地南側側溝部分に設置してある鉄板が変形したことで消防活動に支障があることから早急に改修すること。 現在、指摘事項について、復旧方法検討中。	G II	3月30日