

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年3月11日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年3月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード | 発見日 |
|----|---|------|------|
| 1 | 【クローラクレーンの空調機からの冷媒漏えいについて】 協力企業作業員が、運用を廃止していたクローラクレーンの空調機より冷媒回収作業を行ったところ、充填した量の冷媒が回収出来なかったことから、冷媒が漏えいしていたことを確認。 原因は、空調機に目立った損傷がないため、経年劣化によるものと推定。 なお、冷媒漏えいについては、福島県相双地方振興局へ報告済み。 | GⅢ | 3月6日 |