

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年12月10日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【No3およびNo6軽油タンク防油堤内の架台設置における変更届出不備について】 当社社員が、No3軽油タンク防油堤内の架台一部撤去に伴い、双葉消防本部に変更申請が必要か確認をしたところ、2017年3月に当該架台を設置した際の変更申請について、届出がされていないことを確認。 その他の軽油タンク防油堤内の架台について届出状況を確認したところ、No6軽油タンクにおいて届出がされていないことを確認。 No3およびNo6の軽油タンク防油堤内の届出がされていない架台については、双葉消防本部から撤去を指示されており、速やかに撤去予定。</p>	G II	12月4日
2	<p>【2023年度保安教育の1科目未受講について】 当社社員が、今年度から運用を開始した保安教育受講実績のシステム移行に伴い、福島第一原子力発電所に所属する当社社員の保安教育受講実績を同システムで確認したところ、1名が2023年度に受講すべき保安教育のうち1科目について受講していないことを確認。 当該者については、当該保安教育を受講済み。 なお、今後は同システムにて受講管理をすることで、未受講を防止する。</p>	G II	12月5日