

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年3月3日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年3月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【5号機電気品室等の局所空調機入ロラインドレン弁シート漏えいについて】 当社運転員が、5号機中央制御室において、海水等の排水を受けるストームサンプのレベル上昇を示す警報の発生を確認。 現場確認の結果、5号機電気品室等の局所空調機入ロラインドレン弁のシート漏えいを確認。 当該弁は閉止とし、下流側フランジ部に閉止板の取り付けを実施。 なお、当該弁は通常閉止運用しているため、5号機電気品室等局所空調機の運転に影響はない。 今後、当該弁を点検予定。</p>	GⅢ	2月26日