

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年12月11日(木)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、  
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。  
当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を  
本ホームページで公表しています。

2025年12月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【5号機スキマサージタンク補給水弁のシート漏えいについて】 当社運転員が、中央操作室において、5号機使用済燃料プール冷却浄化系スキマサージタンクの水位が緩やかに上昇傾向であることを確認。 調査したところ、スキマサージタンク補給水弁からのシート漏えいと推定。 当該弁の開閉操作により改善を試みたが、スキマサージタンクの水位上昇が継続していたことから、上流の手動弁を閉止し、シート漏えいが停止したことを確認。 なお、当該弁は通常閉運用しており、給水が必要な場合は手動弁を開とすることで供給できることから影響なし。 今後、当該弁の点検を実施予定。</p>	GIII	12月8日