

不適合管理状況(9月審議分)

1. GIIグレード 31件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の 影響度合い
2010/7/8	その他	<p>屋外作業にともなう病人の発生について</p> <p>平成22年7月8日午後2時頃、屋外にある大湊側避雷鉄塔の建て替え工事(玉砂利等移設作業)に従事していた協力企業作業員が、気分が悪くなったため、構内にある事務所休憩所にて休憩していましたが、その後も体調が回復しないことから、午後4時14分頃、業務車にて病院へ搬送しました。なお、当該作業員の意識はありました。</p> <p>《ホームページ掲載》 2010/7/9 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22070901p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/7/29	2号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F122A・F123A] 組立部品の相違について	Ⅲ以下
2010/8/26	4号機	タービン建屋海水ドレンサンプポンプ試運転時における吐出配管の閉止について	Ⅲ以下
2010/8/27	3号機	<p>タービン建屋(管理区域)における病人の発生について</p> <p>平成22年8月27日午後2時頃、3号機タービン建屋地下3階の復水器エリア(管理区域)において足場解体作業に従事していた協力企業作業員が、作業中に気分が悪くなり、同建屋内にあるリフレッシュルームに移動し休憩しました。その後も体調が回復しなかったことから、午後3時25分頃、業務車にて病院へ搬送しました。なお、当該作業員の意識はありました。</p> <p>《ホームページ掲載》 2010/8/30 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22083001p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/8/27	7号機	<p>原子炉隔離時冷却系ポンプ支持部材取付溶接継手の溶接検査計画への反映もれについて</p> <p>他社の原子力発電所において、定期検査および定期事業者検査の一環として実施している供用期間中検査でポンプおよび弁の一部の溶接箇所が検査計画に含まれていなかった事象を踏まえ、当社は、平成22年7月22日、経済産業省原子力安全・保安院より、同様の事象がないか調査を行うよう指示を受けました。調査の結果、当社においては、国の要求する検査間隔等を逸脱するような事例は確認されなかったものの、合計14台のポンプおよび弁について、供用期間中検査の計画に反映されていない溶接箇所があることを確認いたしました。今後、これらのポンプおよび弁については、供用期間中検査の計画に反映するとともに、適切に検査を実施してまいります。</p> <p>《ホームページ掲載》 2010/9/15 【調査結果について】 http://www.tepco.co.jp/cc/direct/10091501-j.html</p>	Ⅲ以下
2010/8/27	その他	<p>原子炉隔離時冷却系ポンプ他支持部材取付溶接継手および耐圧部分の溶接継手の溶接検査計画への反映もれについて</p> <p>他社の原子力発電所において、定期検査および定期事業者検査の一環として実施している供用期間中検査でポンプおよび弁の一部の溶接箇所が検査計画に含まれていなかった事象を踏まえ、当社は、平成22年7月22日、経済産業省原子力安全・保安院より、同様の事象がないか調査を行うよう指示を受けました。調査の結果、当社においては、国の要求する検査間隔等を逸脱するような事例は確認されなかったものの、合計14台のポンプおよび弁について、供用期間中検査の計画に反映されていない溶接箇所があることを確認いたしました。今後、これらのポンプおよび弁については、供用期間中検査の計画に反映するとともに、適切に検査を実施してまいります。</p> <p>《ホームページ掲載》 2010/9/15 【調査結果について】 http://www.tepco.co.jp/cc/direct/10091501-j.html</p>	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/8/28	3号機	主タービン軸受(No.8)下半ホワイトメタル面の傷の確認について	Ⅲ以下
2010/8/29	3号機	原子炉補機冷却系放射線モニタ(A, B)記録計[D11-RR651]チャート紙の入れ違いについて	Ⅲ以下
2010/8/31	4号機	プロセス放射線モニタ(原子炉補機冷却系, 高圧炉心スプレディーゼル補機冷却水系)記録計指示不良の発見遅れについて	Ⅲ以下
2010/9/2	1号機	排ガス除湿冷却器出口放射線モニタ[D11-RR681]記録計ペン電源「切」による測定値の欠測について	Ⅲ以下
2010/9/2	その他	不適合処理におけるアサメント発行時の発行対象箇所の誤りについて	Ⅲ以下
2010/9/3	1号機	雑固体廃棄物焼却設備建屋(管理区域)における病人の発生について	Ⅲ以下
		平成22年9月3日午前10時17分頃、雑固体廃棄物焼却設備建屋地下中1階(管理区域)で足場解体・搬出作業に従事し、その後、監視業務を行っていた協力企業作業員が、作業終了後、1・2号機サービス建屋1階に移動した際に体調不良を訴えたため、午前11時頃、救急車にて病院へ搬送しました。 なお、当該作業員の意識はありました。	
		《ホームページ掲載》2010/9/6 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22090601p.pdf	
2010/9/6	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C) 圧力抑制室プール水排水系配管からの微少漏えいについて	Ⅲ以下
2010/9/6	その他	発電所発電実績速報(備考欄)への記載もれについて	Ⅲ以下
2010/9/7	2号機	所内用圧縮空気系弁[P51-F315]弁体ねじ部の折損について	Ⅲ以下
2010/9/7	その他	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について	Ⅲ以下
2010/9/8	3号機	炉水サンプリングライン電磁弁[LC-RB03A-S1]自動閉に伴うサンプル流量の喪失について	Ⅲ以下
2010/9/10	6号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(B)制御電源復旧時の操作間違いについて	Ⅲ以下
2010/9/10	7号機	気体廃棄物処理系の高感度オフガスモニタの指示値上昇について	Ⅲ以下
		定格熱出力で一定運転中の7号機において、平成22年9月10日午前0時12分頃、燃料棒から原子炉水への放射性物質の微少な漏えいを早期に検知するために気体廃棄物処理系に設置した高感度オフガスモニタの指示値が、通常値約1cpsとところ1.8cpsに上昇したことから、警報が発生しました。 なお、ガス状の放射性物質については気体廃棄物処理系で減衰処理されており、排気筒モニタやモニタリングポストの指示値に変動は見られないことから、外部への放射能の影響はありません。 本事象は法律に基づく報告対象ではありません。	
		《ホームページ掲載》2010/9/10 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22091001p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/9/17 【調査状況】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22091701p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/9/24 【調査状況】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22092401p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/10/5 【原因および今後の対応に関する報告】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22100501p.pdf	

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/9/11	6号機	原子炉建屋天井クレーン15トンホイストのケーブルクリップ取付ナットの脱落について	Ⅲ以下
2010/9/13	7号機	トランスヤード防油堤から地下タンクへの排水不良について	Ⅲ以下
2010/9/14	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事における空気作動弁リミット調整時の警報発生について	Ⅲ以下
2010/9/14	2号機	圧力抑制室プール内への物品(ホワイトボードマーカペン)の落下について	Ⅲ以下
2010/9/14	4号機	エキセスフローチェッキ弁取外し前データ採取作業時の警報の発生について	Ⅲ以下
2010/9/14	5号機	原子炉建屋ドライウエル低電導度廃液系サンプタンク内の異物発見について	Ⅲ以下
2010/9/15	6号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について	Ⅲ以下
2010/9/17	5号機	制御棒駆動ポンプ(A)出口逆止弁の動作不良について	Ⅲ以下
2010/9/21	6号機	カナル放出中の海水ポンプ運転台数変更に伴う放出記録の訂正もれについて	Ⅲ以下
2010/9/22	3号機	排気筒放射線モニタ(A)点検における作業連絡表への反映もれについて	Ⅲ以下
2010/9/23	3号機	耐震サポート取替工事における照明用埋設電線管の損傷について	Ⅲ以下
2010/9/24	1号機	主復水器(A)水室連絡弁(NO. 1, 2)の誤動作について	Ⅲ以下

2. GⅢグレード 242件

発見日	号機	件名
2008/9/5	3号機	廃スラッジ系配管支持構造物溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2008/9/10	3号機	不活性ガス系配管と建屋間貫通部スリーブとの一部干渉について
2009/1/9	3号機	復水器関係点検における復水器(A)基礎ボルトおよびナットの緩みの発見について
2009/1/9	3号機	復水器関係点検における復水器(A~C)基礎ボルト部ワッシャの変形について
2009/8/25	3号機	所内蒸気系配管サポートクランプとサポート鋼材の接触痕について
2009/8/28	1号機	主タービン第5軸受リフトポンプ吐出圧力計[N34-PI018]の動作不良について
2010/2/24	その他	検知器(貯蔵品)使用時の倉出し手続きのもれについて
2010/6/10	2号機	主タービンダイヤフラムノズル板の変形について
2010/6/22	4号機	海水熱交換器建屋 海水ストームドレン移送系サンプポンプのグラント部シャフトスリーブの欠損および腐食について
2010/7/1	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, C)(刻印A, C)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/7/21	2号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(C, E)内面塗装剥離による腐食について
2010/7/23	3号機	主復水器散水箱取付ボルトのズレについて
2010/7/29	2号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F084]弁棒の傷の確認について
2010/8/5	2号機	低圧タービン(A)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/19	3号機	主復水器器内点検結果における基礎ボルトの変形について
2010/8/20	3号機	主復水器器内第5給水加熱器(B)摺動脚基礎ボルトの変形について
2010/8/23	3号機	主復水器器内点検結果における摺動脚底板の変形他について
2010/8/24	4号機	タービングランド蒸気系 補助ボイラ蒸気入口弁用電動弁[N33-F017]駆動部からの油にじみについて
2010/8/24	5号機	高電導度廃液系収集タンク水素イオン濃度計(B)の校正エラーについて
2010/8/25	4号機	海水熱交換器建屋海水ポンプエア排風機(A)用電動機の各部寸法許容値の逸脱について
2010/8/25	4号機	主蒸気系電動弁[N11-F501A, C][F502]駆動部からの油にじみについて
2010/8/25	4号機	復水器(B)第1水室出口側ベント弁用弁空気作動弁[N71-F503C]計装配管の亀裂の確認について
2010/8/25	4号機	復水器(A)第1水室入口側ドレン弁[N71-F501A, E]弁体シート面の腐食他について
2010/8/25	4号機	復水器(C)水室出口側マンホールベント弁[N71-F508C]弁体シート面の当たり不良について
2010/8/25	6号機	衝突防止装置端子箱のビスの固着について
2010/8/26	1号機	洗濯廃液系受タンク洗濯廃液入口弁前弁[K14-F2001]弁ふた取付ボルト穴ピッチ径と図面との相違について
2010/8/26	3号機	原子炉圧力容器胴フランジ温度検出器[B21-TE050A]絶縁ケーブルの変形について
2010/8/26	4号機	復水器(C)第1水室出口側ベント弁[N71-F503E]弁体シート面の腐食他について
2010/8/26	その他	構内配電線2号線 南幹線71号柱引き留め碍子の破損について
2010/8/27	1号機	主スクリーン洗浄水ラインラバージョイント部の亀裂の発生について
2010/8/27	1号機	北側開閉所継電器室空調機用室外機の変形および腐食について
2010/8/27	3号機	低圧復水ポンプ(C)用電動機 固定子コイルのコロナ放電痕について
2010/8/27	3号機	低圧復水ポンプ(C)用電動機 上部軸受用温度検出器の絶縁劣化について
2010/8/27	3号機	パー回転式トラベリングスクリーン(A, D, E, F)のフレキシブル電線管およびコネクタの腐食について
2010/8/27	3号機	パー回転式トラベリングスクリーン(D, E, F)電動機の接地線端子ターミナルの腐食について

発見日	号機	件名
2010/8/27	6号機	復水器連続洗浄装置(B)ボール回収率の低下について
2010/8/27	6号機	復水器連続洗浄装置(C)ボール回収率の低下について
2010/8/27	その他	補助ボイラ(4A)循環ポンプ用モータコントロールセンタユニットの挿入不良について
2010/8/28	3号機	「制御棒手動制御系重故障」および「制御棒手動制御系/制御棒位置指示系軽故障」警報の発生について
2010/8/29	1号機	中央制御室喫煙室右側コンセントカバーの破損について
2010/8/29	1号機	水素供給設備窒素パージ逆止弁[P96-F623]の漏えいについて
2010/8/29	6号機	中央制御室主盤ディスプレイ(GRT No.2)の表示不良について
2010/8/29	6号機	復水器連続洗浄装置(A)ボール循環ポンプ(A-2)シール水量の低下について
2010/8/30	1号機	発電機固定子巻線出口冷却水温度(3)記録計[N41-TRS606]の印字不良について
2010/8/30	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)(刻印A)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/30	3号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)伝熱管の減肉について
2010/8/30	3号機	主蒸気止め弁(No. 1, 2)ストレーナ溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/30	4号機	原子炉圧力狭帯域/主タービン蒸気流量記録計[C31-F/PR-603]点検における計器精度逸脱の確認について
2010/8/30	4号機	給水系計器検出元弁のシートパスについて
2010/8/30	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機室換気空調系ダクトの錆の確認について
2010/8/30	その他	補助ボイラ(3A)循環ポンプ(A)出口逆止弁の作動不良について
2010/8/31	2号機	低圧タービン(C)下半内車の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/31	3号機	主蒸気止め弁(NO. 4)弁棒の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/31	5号機	スクリーン装置門型クレーン リミットスイッチカバー締付ビスの固着について
2010/8/31	その他	大湊側洗濯廃液系活性炭投入機吸着盤バット用エアホースの空気漏れについて
2010/9/1	1号機	炉心性能計算機(定時出力分布計算時)の異常終了について
2010/9/1	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, C)(刻印B, D)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/1	3号機	復水系圧力指示計[N21-PI191]テスト弁のシートリークについて
2010/9/1	3号機	主蒸気止め弁(NO. 2)弁座の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/1	3号機	換気空調補機常用冷却水系配管[68-1]エルボ部からの結露水の確認について

発見日	号機	件名
2010/9/1	4号機	電磁弁[N38-SV-4A]用チューブの劣化について
2010/9/1	4号機	タービンランド蒸気系蒸化器電動弁[N33-F012]駆動部からの油にじみについて
2010/9/1	5号機	スクリーン装置門型クレーン 電流計の管理値逸脱について
2010/9/2	1号機	重油サービスタンク室排風機(A)ポリウムダンパの作動不良について
2010/9/2	1号機	特別危険物一斉搬出後に開封したコンテナからの危険物の発見について
2010/9/2	2号機	洗浄水母管接点付圧力計元弁[W32-F132]のシートパスについて
2010/9/2	2号機	燃料フィルタ(流量計用)前後圧力指示計[R43-PI083A]の指示不良について
2010/9/2	2号機	低圧タービン(C)下半ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/2	3号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(A)系統切替弁固着によるネジ山のかじりについて
2010/9/2	3号機	放射線計測器線源校正装置の動作不良について
2010/9/2	4号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(B)入口弁のシートパスについて
2010/9/2	4号機	循環水系弁[N71-F015A]弁体エポキシ樹脂充填部の割れについて
2010/9/2	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)ゾーン送風機(B)電源ケーブルフレキシブルチューブの破損について
2010/9/2	6号機	燃料交換機コンプレッサー用モータ巻線の絶縁抵抗不良について
2010/9/3	1号機	海水熱交換器建屋 空冷チラー用冷水ポンプ入口流量計[FIS321]の動作不良について
2010/9/3	1号機	コントロールエリア冷凍機(B)圧縮機メカニカルシール部の油漏れについて
2010/9/3	3号機	給復水系圧カススイッチ[N21-PS052A, PS053A]検出元弁のシートリークについて
2010/9/3	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)防露材の剥がれについて
2010/9/3	3号機	不活性ガス系アキュムレータ点検口フランジ部の漏えいについて
2010/9/3	4号機	スクリーンストレーナ(C)逆止弁[W32-F101C]の固着について
2010/9/3	6号機	原子炉圧力容器自動着脱機の電源モジュールの動作不良について
2010/9/3	6号機	復水器連続洗浄装置(C)ボール吸出元弁他のシートパスについて
2010/9/3	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2010/9/3	その他	焼却建屋圧縮空気導入管の破損について
2010/9/3	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(A)差圧計(H側)導圧管の詰まりについて

発見日	号機	件名
2010/9/3	その他	荒浜側焼却設備二次セラミックフィルタ(A)差圧計(H側)導圧管の詰まりについて
2010/9/3	その他	大湊側焼却炉建屋トリチウム回収装置(A)凝縮水の回収量低下について
2010/9/4	1号機	酸素供給設備 蒸発器[B802]酸素の漏えいについて
2010/9/4	6号機	放射性廃棄物処理設備「直流電源異常」警報の発生について
2010/9/5	1号機	補助建屋フロンガス検知器の誤作動について
2010/9/5	4号機	高電導度廃液系中和装置回転式ストレーナの破損について
2010/9/6	1号機	復水器連続洗浄装置(A)循環ポンプ吐出圧力計の指示不良について
2010/9/6	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事における受タンク水張り作業時の仮設ホース外れについて
2010/9/6	2号機	換気空調系弁[U41-F752, F754]弁棒の曲がり他について
2010/9/6	2号機	タービン補機冷却海水系トスフィルタ(C)の詰まりについて
2010/9/6	2号機	非放射性スチームドレン移送系収集処理設備 防液堤床面の塗膜の膨れについて
2010/9/6	3号機	蒸気加減弁(No. 1)主弁シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/6	3号機	電解鉄イオン注入系ポンプの動作不良について
2010/9/6	3号機	非放射性スチームドレン移送系収集処理設備 防液堤床面の塗膜の膨れについて
2010/9/6	3号機	【中越沖地震】主タービン回転速度検出器(内部コイル)の断線について
2010/9/6	4号機	オイルスナッパーブーツの部劣について
2010/9/6	5号機	計算機用カラープリンタ(2)の印字不良について
2010/9/7	1号機	所内用圧縮空気系隔離弁[P51-F112]のシートパスについて
2010/9/7	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)室給気ダンパの油にじみについて
2010/9/7	2号機	制御棒駆動機構半自動分解装置の動作不良について
2010/9/7	2号機	【中越沖地震】主タービントーニング装置の工場点検における損傷部位の発見について
2010/9/7	3号機	スクリーン洗浄ポンプ(B, C)用電動機[W32-C101B-M, W32-C101C-M]の腐食について
2010/9/7	3号機	給復水系ON-OFF弁付属フレキシブルチューブの損傷について
2010/9/7	4号機	原子炉建屋付属棟 工具室照明スイッチの接触不良について
2010/9/7	4号機	タービン補助蒸気系弁[N39-F001A]駆動部の油にじみについて

発見日	号機	件名
2010/9/7	6号機	廃棄物処理建屋 外気温度計の電線管接続部の錆の発生について
2010/9/7	その他	焼却炉(荒浜側)空気予熱器メインバーナへのカーボンの付着について
2010/9/7	その他	補助ボイラ(4A)用変圧器タンク底板の発錆および腐食について
2010/9/8	1号機	非常用(B)窒素ガス貯層逃し弁フランジの漏えいについて
2010/9/8	1号機	高圧窒素ガス供給系 常用, 非常用(B)分離弁のグランドリークについて
2010/9/8	1号機	高圧窒素ガス供給系 常用系調整弁のグランドリークについて
2010/9/8	1号機	主蒸気止め弁(No. 4)10%閉試験におけるテストスイッチの不具合について
2010/9/8	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)簡易点検時における軸受け油切りギャップの管理値逸脱について
2010/9/8	2号機	第2給水加熱器ドレン冷却器(A)溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/8	3号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)水室ベント弁[P42-F502B]のシートパスについて
2010/9/8	3号機	タービン潤滑油系温度検出器の絶縁抵抗値の低下について
2010/9/8	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)車室(上下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/8	5号機	気体廃棄物処理系排ガス再結合装置(A, B)パージ空気逆止弁の動作不良について
2010/9/8	5号機	復水系封水供給逆止弁[N21-F026]の動作不良について
2010/9/8	7号機	復水器連続洗浄装置電源建屋内開口部養成用ポール保全依頼
2010/9/8	その他	補助ボイラ(4A)変圧器用バスダクトの錆による腐食について
2010/9/8	その他	補助ボイラ(4A)用給電部(T相)ガイシ部分の劣化について
2010/9/9	1号機	復水器連続洗浄装置ポール補集器(C-4)の固着について
2010/9/9	2号機	循環水ポンプ用電動機(C)固定子楔端部のコロナ放電痕について
2010/9/9	3号機	ブースターオイルポンプ工場持込点検における擦り傷他の確認について
2010/9/9	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)用電動機 電源ケーブルフレキシブル電線管ジョイント部ナットの損傷について
2010/9/9	3号機	蒸気加減弁(No. 3, 4)上部レバー間隙の管理値逸脱について
2010/9/9	3号機	スクリーンストレーナ(B)逆止弁の動作不良について
2010/9/9	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)車室ドレン弁[N36-F515A]駆動部の異音について
2010/9/9	5号機	ドライウェル冷却系下部送風機(B)電源ケーブルフレキシブルチューブ部のめくれについて

発見日	号機	件名
2010/9/9	6号機	原子炉圧力容器自動着脱機のナット回転モータ用エンコーダの動作不良について
2010/9/10	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(A)入口圧力の指示不良について
2010/9/10	1号機	ドレントラップ[D159]用ストレーナの漏えいについて
2010/9/10	2号機	第2給水加熱器ドレン冷却器(B)溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/10	2号機	第6給水加熱器(B)溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/10	4号機	復水器(A/B)第2水室出口側ベント弁[N71-F503B, D]弁体の腐食について
2010/9/10	5号機	CRDポンプ(B)オイルフィルタ下部の油にじみについて
2010/9/10	5号機	所内蒸気戻り系レシーバタンク水面計の汚れについて
2010/9/10	5号機	計装用圧縮空気系ジャンクションボックス元弁の弁名称誤記について
2010/9/10	5号機	常用照明分電盤[NLP-5T41]回路(7)のトリップについて
2010/9/10	6号機	機器搬出入用電動ジブクレーンの動作不良について
2010/9/11	6号機	廃棄物処理建屋エリア放射線モニタ記録計の動作不良について
2010/9/11	6号機	「原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(K)制御切替」警報の発生について
2010/9/12	1号機	復水器連続洗浄装置給水ポンプおよび循環ポンプ(A, B, C)の水没について
2010/9/12	2号機	荒浜側圧力抑制室プール水排水系サージタンク室天井部からの雨漏れについて
2010/9/12	2号機	原子炉建屋純水補給水流量積算計の動作不良について
2010/9/12	6号機	トランスヤード排水ピット液位スイッチの動作不良について
2010/9/12	その他	荒浜側補助ボイラ建屋 重油トレンチ漏油検出器の水没について
2010/9/13	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/9/13	1号機	不活性ガス系配管貫通部ラバーのシール不良について
2010/9/13	1号機	原子炉建屋給気ルーバー室内床ファンネルの排水不良について
2010/9/13	1号機	排ガス予熱機入口温度記録計①の印字不良について
2010/9/13	3号機	主タービン スラスト軸受仮組立・調整作業に於ける間隙の設計値逸脱について
2010/9/13	4号機	放射性廃棄物処理設備オペレータコンソールキーボードカバーの破損について
2010/9/13	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)ダイヤフラム(上下半)の浸透探傷検査他における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/9/13	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン調速機(B)点検における摩耗の確認について
2010/9/13	5号機	スクリーン洗浄ポンプ用電動機の発錆について
2010/9/13	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)電動機グリス排出口ゴムパッキンのひび割れについて
2010/9/13	6号機	原子炉補機冷却系(A)サージタンク純水積算流量計後弁のグランドリークについて
2010/9/14	1号機	新新渦幹線(1号線)の架空地線引留金具Uボルトの腐食について
2010/9/14	2号機	換気空調系トレンチ排水ポンプの排水不良について
2010/9/14	3号機	ボール循環ポンプ(B)シール水圧力計[N72-PS005B]計器入口弁のシートパスについて
2010/9/14	3号機	ほう酸水注入系封水弁[G41-F020]グランド部のにじみについて
2010/9/14	3号機	原子炉隔離時冷却系蒸気ライントラップ用ストレーナ[E51-D007]スクリーンの破損について
2010/9/14	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)油冷却器充填弁[N38-F335A]弁棒の折損について
2010/9/14	4号機	【中越沖地震】原子炉再循環系ポンプ球面軸受のズレについて
2010/9/14	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(A)入口弁体ギアカバーの亀裂部からの油漏れについて
2010/9/14	6号機	リフティングビームカウンターウェイト取付ロッド部の割れおよび変形による作動不良について
2010/9/15	1号機	格納容器露点系「S」マーク(センサ部などのクリーニング要時等に点等)の点灯について
2010/9/15	1号機	コントロール建屋サンプリングラック室ファンネル排水配管の詰まりについて
2010/9/15	1号機	鉄イオン供給装置海水供給ポンプ(B)出口逆止弁[P41-F033B]弁体および弁座シート量の減少について
2010/9/15	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプ電動機カップリングのズレについて
2010/9/15	4号機	復水ろ過装置系検出元弁のグランドリークについて
2010/9/15	4号機	クロスアラウンド配管[ES-1]ラインの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/9/15	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(A)ブロー弁リミットスイッチの動作不良について
2010/9/15	5号機	気体廃棄物処理系ドレンタンク(B)の水位上昇について
2010/9/15	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(A)ブロー弁のシートパスについて
2010/9/15	6号機	原子炉水溶存酸素計の指示不良について
2010/9/15	6号機	燃料取替機計算機システム入出力装置ハードコピー装置の故障発見について
2010/9/16	1号機	特別危険物一斉搬出後に開封したコンテナからの危険物の発見について

発見日	号機	件名
2010/9/16	1号機	タービン建屋給気加熱器室ファンネル[TC-25018]の詰まりについて
2010/9/16	2号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F009A]漏洩確認時のフランジ接続部からの漏えいについて
2010/9/16	2号機	常用照明分電盤[LP-2E22]回路(25)のトリップについて
2010/9/16	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)出口ストレナ差圧指示値の上昇について
2010/9/16	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口サンプル手動コンフローグラウンド部のにじみについて
2010/9/16	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)排気ガス温度指示計(No.24)の指示不良について
2010/9/17	1号機	水素・酸素注入設備「水素流量偏差大」によるトリップについて
2010/9/17	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(B)メカニカルシール部の漏えいについて
2010/9/17	3号機	サブプレッションチェンバ気体温度検出器[T31-TE013A]の絶縁低下について
2010/9/17	3号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)ケーシング第一および第二ドレン弁のシートパスについて
2010/9/17	6号機	燃料取替機計算機(GDS1700)電源ファンの故障について
2010/9/19	3号機	高電導度廃液系 新樹脂供給槽蓋右側取っ手の破損について
2010/9/19	6号機	主発電機固定子巻線温度(20)の指示不良について
2010/9/20	5号機	復水器検塩系サンプリングラック水質サンプリング弁のシートパスについて
2010/9/20	6号機	起動領域モニタ(H)線形(%)出力の指示値変動について
2010/9/21	2号機	循環水ポンプ(A)モータークーラ入口弁のシートパスについて
2010/9/21	3号機	スクリーン洗浄水ライン弁体および弁箱ストッパ一部分の腐食について
2010/9/21	3号機	スクリーン洗浄装置ストレナ吐出弁[W32-F102B]の腐食について
2010/9/21	3号機	直流125V(3A)±地絡電圧アンバランスの発生について
2010/9/21	4号機	中央制御室送風機(B)ファン反カップリング側軸受部の異音発生について
2010/9/21	4号機	タービン建屋排風機(A)スラストリング接触面の傷の確認について
2010/9/21	その他	大湊側焼却設備排気筒放射線モニタリチウムサンプルポンプ(B)サンプルガス圧力の低下について
2010/9/22	1号機	主スクリーン超音波水位差計(A)の動作不良について
2010/9/22	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)遮断器断路位置ランプの点灯不良について
2010/9/22	3号機	電動機反負荷側ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について

発見日	号機	件名
2010/9/22	3号機	低圧復水ポンプカップリングボルトの損傷について
2010/9/22	3号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)の絶縁抵抗不良について
2010/9/22	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)のグランドリークについて
2010/9/22	4号機	低電導度廃液系サンプルポンプ(A, B)室照明スイッチの接触不良について
2010/9/22	7号機	タービン建屋天井クレーンリミットスイッチ[420LS-S12]用ケーブルの断線について
2010/9/23	3号機	補機水路(B)中仕切角シールゴムの損傷について
2010/9/23	5号機	所内蒸気戻り系移送ポンプ(A)のグランドリークについて
2010/9/24	1号機	リフレッシュルームにおける運用停止中の無断使用について
2010/9/24	1号機	ろ過水移送ポンプ(A)グランドリークについて
2010/9/24	3号機	単独加圧試験時の給復水系弁[N21-FT040A]検出元弁のシートリークについて
2010/9/24	5号機	タービン建屋天井クレーン(NO. 2)横行装置中間軸継手からのグリスのにじみについて
2010/9/24	6号機	原子炉補機冷却系(A)サージタンク純水積算流量計後弁ボンネット部の水のにじみについて
2010/9/24	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)潤滑油温度指示計[R43-TIS324C]の指示不良について
2010/9/24	その他	雑固体廃棄物建屋 循環冷却水ライン温度調節三方弁のグランドリークについて
2010/9/25	1号機	原子炉冷却材浄化系クラッド移送ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良について
2010/9/26	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア制御室送風機(A)出口ダンパの動作不良について
2010/9/26	1号機	復水ろ過器(A~K)出口導電率計[N26-CR004]の印字不良について
2010/9/27	2号機	固化剤タンク連絡トレンチ排水ポンプ液位スイッチの動作不良について
2010/9/27	2号機	制御棒位置表示(L/N42-47)バッファタイム測定用リードスイッチ[S52]表示灯の点灯不良について
2010/9/27	3号機	主蒸気管放射線モニタ(C)対数微小電流計の指示不良について
2010/9/27	その他	補助ボイラ(4A)用変圧器放圧装置警報接点スイッチ収納箱の発錆および腐食について
2010/9/28	1号機	水素供給設備逆止弁[F609]の漏えいについて
2010/9/28	1号機	非常用ガス処理系電気品(A)室排気ダンパ用ルブリゲータの油のにじみについて
2010/9/28	4号機	タービン建屋常用電気品区域送風機(A)ケーブル(素線)の断線について
2010/9/28	4号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について

発見日	号機	件名
2010/9/28	5号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット油ポンプ(A1)軸受け油の微小漏えいについて
2010/9/28	5号機	原子炉エリア送排風機建屋差圧の変動について
2010/9/28	6号機	原子炉冷却材浄化系プリコートポンプ循環弁[G31-AO-F146B]の動作不良について
2010/9/28	6号機	復水補給水系オペレーションフロア機器仮置プール接続止め弁[P13-F106]のシートパスについて
2010/9/28	6号機	下部中央制御室ハードコピー機用光延長装置の動作不良について
2010/9/28	その他	工具センタ 棚卸しによる不明工具の確認について
2010/9/29	1号機	常用照明分電盤[LP-1T33]回路(3)のトリップについて

3. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	31
G III	242
対象外	0
総計	273