

不適合情報

2025年12月1日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/niigata.hq/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(A)試運転において、空気貯槽圧力が加圧不要な圧力にもかかわらず上昇し続けることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/11/21	
2	7号機	改良型制御棒駆動機構モーター制御盤点検において、中央制御室の制御棒操作監視系表示にエラー表示が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/11/20	
3	その他	可搬型代替注水ポンプ車(自主設備)点検において、ブレーキ制動力の低下を確認した。調査の結果、ブレーキ制動用空気タンク付近からの空気の漏えいによるものと判明。当該箇所を修理。	2025/11/27	