

柏崎刈羽原子力発電所

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生について（第1報）

2017年9月23日
 東京電力ホールディングス株式会社
 柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。現在、現場の確認中です。

状況は以下の通りです。

○火災警報の発生場所

事務本館 2階 第2用品庫

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 11時 49分頃

○119番通報時間 11時 50分頃 確認中

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
 追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

・12:07:12 消防車3台、警察車両1台が発電所に到着。

以上

東京電力ホールディングス株式会社
 柏崎刈羽原子力発電所
 TEL (0257)45-3131

柏崎刈羽原子力発電所

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生について(第2報)²

2017年9月23日
 東京電力ホールディングス株式会社
 柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。現在、現場の確認中です。

状況は以下の通りです。

○火災警報の発生場所

事務本館 2階 第2用品庫

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間(当社確認時間) 11時 49分 頃

○119番通報時間 11時 50分 頃(第1報) 確認中
 11時 59分(第2報)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
 追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

消防、警察による現場確認をいたしました。本日の屋上で作業の影響を防ぐため、現在、屋上での作業を実施していません。火報装置箇所への漏れ端部「不要」と消防と確認しております。全回り火報の点検を行った後、負傷者の発生はありません。

以上

東京電力ホールディングス株式会社
 柏崎刈羽原子力発電所
 TEL(0257)45-3131