

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所における
圧力抑制室内サブプレッションプールでの異物回収状況について

平成 15 年 10 月 30 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在定期検査中のプラントにおいて、10月10日から圧力抑制室内サブプレッションプールでの点検・異物回収作業を進めておりますが、昨日(10月29日)までの回収状況は別紙の通りですのでご連絡いたします。

以 上

圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 昨日回収 | 備考 |
|------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 1号機 | 1 | グラインダ | 36×10 | H15.10.17 | | 2 |
| | | ポリ袋(グラインダが入っていた袋) | 80×50 | H15.10.17 | | |
| | 2 | 防塵マスク | 13×8 | H15.10.17 | | |
| | 3 | プライヤー | 14×4 | H15.10.17 | | 2 |
| | 4 | 作業靴(片足:左) | 30×10 | H15.10.17 | | |
| | 5 | ケース入りビデオテープ | 19×10 | H15.10.17 | | |
| | 6 | リング状の金具 | 5×3 | H15.10.17 | | |
| | 7 | ビニールの切れ端 | 10×10 | H15.10.18 | | |
| | 8 | 針金 | 3 | H15.10.18 | | |
| | 9 | 針金 | 40 | H15.10.18 | | |
| | 10 | 金属片 | 2.5×2.5 | H15.10.18 | | |
| | 11 | 保温材カバー | 38×25 | H15.10.18 | | |
| | 12 | ひも | 160 | H15.10.18 | | |
| | 13 | 保温材 | 25×15 | H15.10.18 | | |
| | 14 | インシロック | 5×6 | H15.10.18 | | |
| | 15 | 針金 | 18 | H15.10.18 | | |
| | 16 | プラスチックの止め具 | 径2×4.2 | H15.10.18 | | |
| | 17 | ヘルメットのサイズ調整用つまみ | 径3 | H15.10.18 | | |
| | 18 | 針金 | 2×2 | H15.10.18 | | |
| | 19 | ビニールシート片 | 10×7 | H15.10.18 | | |
| | 20 | ナット | 1.5 | H15.10.18 | | |
| | 21 | タッピングビス | 1.5×0.3 | H15.10.18 | | |
| | 22 | プラスチック片 | 3×1.5×0.7 | H15.10.18 | | |
| | 23 | 針金 | 16 | H15.10.20 | | |
| | 24 | 難燃テープ | 径7.5 | H15.10.20 | | |
| | 25 | タッピングビス | 1.5×0.3 | H15.10.20 | | |
| | 26 | 針金 | 5 | H15.10.20 | | |
| | 27 | 懐中電灯 | 16.5×5.5 | H15.10.22 | | 2 |
| | 28 | ビニールテープ片 | 10 | H15.10.22 | | |
| | 29 | インシロック | 5.5 | H15.10.22 | | |
| 30 | 作業靴(片足:右) | 30×10 | H15.10.23 | | | |
| | | 合計 | | 30個 | | |
| 2号機 | 1 | キムタオル | - | H15.10.16 | | |
| | 2 | テープ片 | 2.5×8 | H15.10.16 | | |
| | 3 | ひも | 12 | H15.10.21 | | |
| | 4 | ボックスレンチソケット | 7×6 | H15.10.28 | | |
| | 5 | テープ片 | 5×5.8 | H15.10.28 | | |
| | 6 | 難燃シートの切れ端 | 2.5×2.5 | H15.10.28 | | |
| | 7 | 針金 | 18×11 | H15.10.28 | | |
| | 8 | ワッシャー | 1.8×0.9 | H15.10.28 | | |
| | 9 | コーキング片 | 5×2.5 | H15.10.28 | | |
| | 10 | テープ片 | 14×4.5 | H15.10.28 | | |
| | 11 | テープ片 | 4.5×2.5 | H15.10.28 | | |
| | 12 | ワッシャー | 1.8×1.1 | H15.10.28 | | |
| | 13 | 針金 | 10×6 | H15.10.28 | | |
| | 14 | ナット | 径1 | H15.10.28 | | |
| | 15 | ビニールの切れ端 | 3×1.2 | H15.10.28 | | |
| | 16 | ナット | 径1.5 | H15.10.28 | | |
| | 17 | テープ片 | 1.5×2.5 | H15.10.28 | | |
| | 18 | 針金 | 6×4 | H15.10.28 | | |
| | 19 | ひも | 5.5 | H15.10.28 | | |
| | 20 | ひも状のもの | 4×9 | H15.10.28 | | |
| | 21 | ガラス片 | 2.5×1 | H15.10.28 | | |

圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 昨日回収 | 備考 |
|------|---------|------------------------|------------------------|-----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 2号機 | 22 | インシロック | 5.5×2 | H15.10.28 | | |
| | 23-1 | 紙片 | 3.5×1 | H15.10.28 | | |
| | 23-2 | 紙片 | 3.5×1 | H15.10.28 | | |
| | 23-3 | 紙片 | 3.5×1 | H15.10.28 | | |
| | 24 | テープ片 | 11×2 | H15.10.28 | | 3 |
| | 25-1 | ビニールテープ片 | 1.5×1.5 | H15.10.28 | | 4 |
| | 25-2 | ビニールテープ片 | 1.5×1.5 | H15.10.28 | | 4 |
| | 26 | テープ片 | 5×1.5 | H15.10.28 | | 4 |
| | 27 | ビニールの切れ端 | 7×2.5 | H15.10.28 | | |
| | 28 | テープ片 | 16×1.2 | H15.10.28 | | 3 |
| | 29 | ビニールの切れ端 | 6.8×5 | H15.10.28 | | |
| | 30 | ビス | 1.2 | H15.10.28 | | |
| | 31 | 針金 | 3×4.5 | H15.10.28 | | |
| | 32 | ゴム状のもの | 27×7.5 | H15.10.29 | * | |
| | 33 | ワッシャー | 1.8×1.1 | H15.10.29 | * | |
| | 合 計 | | 36個 | | | |
| 3号機 | 1 | スミヤろ紙 | 径5 | H15.10.19 | | |
| | 2 | ビニールテープ片 | 20 | H15.10.19 | | |
| | 3 | 紙テープ片 | 5×30 | H15.10.19 | | |
| | 4 | ビニール袋(ビニール袋、スミヤろ紙9枚入り) | 50×105 | H15.10.19 | | |
| | 5 | リベット | 2 | H15.10.19 | | |
| | 6 | 針金 | 50 | H15.10.19 | | |
| | 7 | レデューサー | 径1.5×2 | H15.10.19 | | |
| | 8 | 防塵マスク用ダストフィルタ | 径8×2 | H15.10.20 | | |
| | 9-1 | エアークューブ用継手 | 1×3 | H15.10.20 | | |
| | 9-2 | エアークューブ用継手 | 1×3 | H15.10.20 | | |
| | 10 | マジックのキャップ | 径2×4 | H15.10.20 | | |
| | 11 | レデューサー | 径1.5×2 | H15.10.20 | | |
| | 12 | 針金 | 11 | H15.10.20 | | |
| | 13 | 針金 | 5 | H15.10.20 | | |
| | 14 | 針金 | 10 | H15.10.20 | | |
| | 15 | 針金 | 5 | H15.10.20 | | |
| | 16 | テープ片 | 5×15 | H15.10.20 | | |
| | 17 | キムタオル | 12×14 | H15.10.20 | | |
| | 18 | スミヤろ紙 | 径5 | H15.10.20 | | |
| | 19 | 針金 | 11 | H15.10.20 | | |
| | 20 | 針金 | 6.5 | H15.10.20 | | |
| | 21 | 針金 | 5 | H15.10.20 | | |
| | 22 | マグネット | 1.5×1 | H15.10.20 | | |
| | 23 | ビニールテープ片 | 15 | H15.10.20 | | |
| | 24 | スミヤろ紙 | 径5 | H15.10.20 | | |
| 25 | ガラス状のもの | 2×1 | H15.10.20 | | | |
| | 合 計 | | 26個 | | | |
| 5号機 | 1 | 塗膜片 | 2×3 | H15.10.24 | | |
| | 2 | 針金 | 100 | H15.10.27 | | |
| | 3 | テープ片 | 5×1.5 | H15.10.27 | | |
| | 4 | ビニール袋 | 4×5 | H15.10.27 | | |
| | 5 | 針金 | 6 | H15.10.27 | | |
| | 6 | 針金 | 6 | H15.10.27 | | |
| | 7 | ゴム片 | 1×1 | H15.10.27 | | |
| | 8 | ネジ | 径0.3×1 | H15.10.27 | | |
| | 9 | ボタン | 径1.5 | H15.10.27 | | |
| | 10 | 針金 | 4 | H15.10.27 | | |
| | 11 | ひも | 17 | H15.10.27 | | |


圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 昨日回収 | 備考 |
|------|----|--------------|------------------------|-----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 5号機 | 12 | 塗装研磨材 | 15×15 | H15.10.27 | | |
| | 13 | ナット | 1 | H15.10.27 | | |
| | 14 | ビニールの切れ端 | 10×10 | H15.10.27 | | |
| | 15 | ナット | 6 | H15.10.27 | | |
| | 合計 | | | 15個 | | |
| 7号機 | 1 | ビニールのひも | 60 | H15.10.14 | | |
| | 2 | テープ片 | 4.5×6.5 | H15.10.14 | | |
| | 3 | テープ片 | 3×10 | H15.10.14 | | |
| | 4 | テープ片 | 7×5 | H15.10.14 | | |
| | 5 | テープ片 | 18×5 | H15.10.14 | | |
| | 6 | テープ片 | 2×3 | H15.10.14 | | |
| | 7 | テープ片 | 1.5×6 | H15.10.14 | | |
| | 8 | ひも | 15 | H15.10.14 | | |
| | 9 | テープ片 | 5×14 | H15.10.14 | | |
| | 10 | テープ片 | 4×8.5 | H15.10.14 | | |
| | 11 | PTスプレイ缶のキャップ | 径3.5×高さ3 | H15.10.14 | | |
| | 12 | 一斗缶のキャップ封印 | 径4×高さ1 | H15.10.14 | | |
| | 13 | シートの切れ端 | 0.5×3 | H15.10.14 | | |
| | 14 | ビニールの切れ端 | 2×4 | H15.10.14 | | |
| | 15 | テープ片 | 2.5×3 | H15.10.14 | | |
| | 16 | テープ片 | 1.5×2 | H15.10.14 | | |
| 合計 | | | 16個 | | | |

- 1 回収後寸法については、概略値を記載しております。
- 2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材
- 3 回収後寸法に誤記がありましたので訂正し、幅寸法を追加させていただきました。
- 4 回収後寸法に、幅寸法を追加させていただきました。

(参考)



サブプレッションプール概略図