

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 4号機原子炉再循環系配管取替作業の開始について

平成 16 年 11 月 8 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 4号機(沸騰水型、定格出力 110 万キロワット)は、原子炉再循環系配管の溶接線 9 継手について、平成 16 年 9 月 1 日までに追加点検を実施し、3 継手にひびを確認しております。(平成 16 年 9 月 1 日お知らせ済み)


本日より、当該配管の取替作業を開始いたしましたのでお知らせします。

なお、本取替作業については、9 月 30 日、電気事業法第 48 条第 1 項の規定により工事計画届出書を経済産業大臣に提出しております。


(9 月 30 日お知らせ済み)

以 上

A系



B系



▨ : ひびを確認し, 取替作業を行う箇所
→ : ひびが確認された継手

柏崎刈羽原子力発電所 4号機原子炉再循環系配管取替作業箇所概略図