

プレス公表（運転保守状況）

2019年10月24日

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
①	2019年 10月18日	-	大湊側補助ボイラー建屋2階電源室電源盤における火災について（区分Ⅰ）	<p><b>【事象の発生】</b>                      2019年10月18日午後3時51分頃、大湊側補助ボイラー建屋2階電源室にて電源盤の受電操作を行っていた協力企業作業員が、電源盤からの発煙を確認したことから、速やかに当直長へ連絡を行い、当直長が火災と判断し、午後4時1分に119番通報を実施しました。</p> <p>その後、発火を確認したことから、午後4時7分に協力企業作業員が消火器による消火活動を行い、火が消えたことを確認しました。午後4時40分には、公設消防に鎮火を確認いただいております。</p> <p>火災が確認された電源盤の扉を開放し確認した結果、内部の部品（切替器操作用コイル）が焼損していました。詳細については、今後調査を行ってまいります。</p> <p>なお、本事象における外部への放射能の影響および、けが人の発生はありません。</p> <p style="text-align: right;">（10月18日お知らせ済み）</p> <p><b>【その後の対応】</b>  <u>10月23日より切替器操作用コイルを電源切替器ごと取外す準備（消火剤の清掃等）に着手しております。</u>  <u>また、10月25日に電源切替器の取外しを行い、メーカー工場へ持ち出して調査を行う予定です。</u></p>