

プレス公表（運転保守状況）

2023年6月23日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

発生日

2023年4月11日

号機

5

件名

ランドリ建屋（管理区域）における火災の発生について（区分：I）

【事象の発生】

2023年4月11日午前11時05分頃、協力企業作業員が、5号機ランドリ建屋1階の洗濯機モーター付近で発火を確認したことから、初期消火を実施しました。

11時08分、当社社員が119番通報を実施し、公設消防による現場確認の結果、12時00分に「鎮火」を確認しました。

なお、本件による外部への放射能の影響およびプラントへの安全上の影響、けが人の発生はありません。

【対応状況】

具体的な焼損部や原因等については、当社と公設消防にて確認してまいります。

(2023年4月11日にお知らせ済み)

①

洗濯機モーターの回路に設置している電気制御機器のスイッチ部分が破損していたことを確認しました。

破損および火災に至った原因については、引き続き調査中です。

なお、火災発生後に念のため停止をしていた荒浜側にある洗濯機について、メーカーや協力企業とともに、モーターの分解や電気制御機器等の設備点検を実施し、異常が無いことを確認したことから、6月末頃より運転を再開する予定です。

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	6	件名	非常用ディーゼル発電機（A）からの油漏れについて（区分：Ⅲ）	発生日	2022年3月18日
号機	5	件名	原子炉建屋1階ケーブルトレイ貫通部からの空気の流れの確認について（区分：Ⅲ）	発生日	2022年8月17日
号機	-	件名	免震重要棟2階会議室のパソコンからの火災について（区分：Ⅰ）	発生日	2023年1月17日