

平成 21 年 12 月 29 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

2号機における給水制御装置の不具合の復旧について

先にお知らせしました「運転中の福島第一原子力発電所 2 号機における給水制御装置の不具合について（[平成 21 年 12 月 26 日](#)お知らせ済み）」については、不具合のあったと考えられる制御装置の基板を交換し、異常があった給水制御装置 1 系統が正常に動作することを確認しました。

これにより、12 月 29 日午前 11 時 30 分、3 系統ある全ての給水制御装置が動作可能な状態に復旧したと判断しました。

今後、引き続き原因について調査します。

以上