

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について

(10) 時~~44~~分現在、第二報・最終報)

2021年 5月 14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第二原子力発電所

本日、8時58分頃に発生した地震をうけて、現場を確認した結果、1～4号機使用済燃料プール及びサイトバンカ建屋プールからの溢水・漏えいは確認されませんでした。

10時38分現場パトロールにて設備に異常がないことを確認しました。

10時15分、この地震によるケガ人の発生なしを確認しました。

以上