柏崎刈羽原子力発電所1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る 排気筒の点検・評価について

(第38回構造WGでの指摘事項に関する回答)

平成 21 年 8 月 10 日

東京電力株式会社

委員が結果を判断するにあたっては応力度がわかりやすいと思うが、そういったものが図 になっていない。表で示されている結果を感覚的に分かるように図などに直して示すこと。 (平成 21 年 7 月 15 日 耐震・構造設計小委員会構造 WG(第 38 回))

〇 回答

断面検討している鉄塔および筒身部の主要構造部材のうち、部材軸力と部材曲げモ ーメントの組み合わせで検討している主柱材および筒身材の結果を例示する。

全体座標および部材座標と検討用応力の関係を図-1に示す。図-2に主柱材および 筒身材の部材軸力または部材曲げモーメントの高さ方向の分布図を、図-3に応力の 高さ方向の分布図をそれぞれ示す。また、図-4に評価基準値(短期許容応力度)に対 する発生応力の比率(以下、「応力比」という。)の高さ方向の分布図を示す。

なお、図-4(1)には部材軸力と部材曲げモーメントの最大値の組み合わせに基づ く応力比を、図-4(2)には時刻を考慮した組み合わせに基づく応力比を示す。

各部の応力比(時刻を考慮した組み合わせ)の最大は以下のとおり。

① 鉄塔部の応力比の最大

• 主柱材: 0.50 (T.M.S.L.+76.2m~T.M.S.L.+65.0m)

(2) 筒身部の応力比の最大

・筒身材(1号機): 0.28(T.M.S.L.+53.9m~T.M.S.L.+40.0m)

• 筒身材 (2号機): 0.23 (T.M.S.L.+53.9m~T.M.S.L.+40.0m)

なお、断面検討は以下の式により行っている。

 $\frac{s\sigma_c}{s} + \frac{s\sigma_b}{s} \le 1.0$ f_{c} f_{b} $_{s}\sigma_{c}$: 地震時における部材の軸応力(= N_{x}/A) ここに、 _sσ_b : 地震時における部材の曲げ応力(=M_{yz}/Z) : 短期許容圧縮応力度 $_{s}f_{c}$ (座屈の影響を考慮して細長比等により低減した数値) :短期許容曲げ応力度 sf_b :検討用の部材軸力 N, :検討用の曲げモーメント M_{vz} (2軸曲げを合成した曲げモーメント $M_{yz} = \sqrt{(M_y)^2 + (M_z)^2}$) :部材の軸断面積 А Ζ : 部材の断面係数

「記号の説明」

- ·X :全体座標のX方向(+方向)
- Y :全体座標のY方向(+方向)
- ・Z :全体座標のZ方向(+方向)
- ・X : 部材座標のX方向(+方向)
- ・ y : 部材座標の y方向(+方向)
- ・Z:部材座標のZ方向(+方向)
- ・N_x:部材座標 x 軸方向力(部材軸力)(+方向)
- ・M_v:部材座標 y 軸廻りの部材曲げモーメント(+方向)
- ・M,:部材座標 Z 軸廻りの部材曲げモーメント(+方向)



(全体座標のZ軸と個材座標のX軸が上向き) (全体座標のX軸と個材座標のY軸が北向き)

図-1 全体座標および部材座標(柱・筒身)と検討応力の関係

■ 主柱材と筒身材(軸力と曲げとの組み合わせで断面検討する部材)



注)*: 主柱材③のT.M.S.L.76.2m~T.M.S.L.65.0m区間の値の例示

図-2(1) 1 / 2 号機排気筒 上部架構の応力分布図 (主柱材および筒身材:部材軸力 N_x)



注)*: 主柱材③のT.M.S.L.76.2m~T.M.S.L.65.0m区間の値の例示

図-2(2) 1/2号機排気筒 上部架構の応力分布図 (主柱材および筒身材:部材曲げモーメントM_{yz})





(a) 主柱材

(b)筒身材

注)*: 主柱材③のT.M.S.L.76.2m~T.M.S.L.65.0m区間の値の例示

図-3 1/2号機排気筒 上部架構の応力の分布図 (主柱材および筒身材:軸応力度 $_{s}\sigma_{c}(=N_{x}/A)$ +曲げ応力度 $_{s}\sigma_{b}(=M_{yz}/Z)$)



(a) 主柱材

(b) 筒身材

注)*: 主柱材③のT.M.S.L.76.2m~T.M.S.L.65.0m区間の値の例示

図-4(1) 1/2号機排気筒 上部架構の応力比の分布図 (主柱材および筒身材:最大値同士による組み合わせ $\frac{{}_s\sigma_c}{{}_sf_c} + \frac{{}_s\sigma_b}{{}_sf_b}$)



(a) 主柱材

(b)筒身材

注)*: 主柱材③のT.M.S.L.76.2m~T.M.S.L.65.0m区間の値の例示

図-4(2) 1/2号機排気筒 上部架構の応力比の分布図 (主柱材および筒身材:時刻歴による組み合わせ $\frac{{}_s\sigma_c}{{}_sf_c} + \frac{{}_s\sigma_b}{{}_sf_b}$)

以 上

杭の短期許容支持力はどう決まっているのか。杭体で決まっているのか、地盤で決まっているのか、摩擦を考慮しているのか等教えてほしい。

(平成 21 年 7 月 15 日 耐震·構造設計小委員会構造 WG(第 38 回))

〇 回答

今回の中越沖地震に係る耐震健全性評価で用いる杭の支持力については、表-1に示す とおり、建設時の設計で採用している短期許容支持力を SI 単位系に換算した 5,884(kN/本)を 用いている。

杭径(m)	長期	短 期	備考
1.5 <i>Φ</i>	300 ton	600 ton (5,884 kN)	短期は長期の2倍

表-1 杭の許容支持力(杭1本あたり)

この短期許容支持力は、日本建築学会編『建築基礎構造設計規準・同解説』(1974 改)に示 される設定手順に従い求めた値を保守的に評価して用いている。

すなわち、

- ① 杭の支持力算定式から求めた許容支持力
- ② 杭材としての長期許容軸力

のうち最も不利なもの(最小値)を長期許容支持力として採用し、その2倍を短期許容支持力 としている。長期許容支持力の算出結果を表-2に示す。

以上より、杭の短期許容支持力は、地盤で決まっており、杭周面の摩擦は考慮していない。

長期許容支持力 Ra			長期許容支持力
の算出方法		算定式	の算出結果
1	杭の支持力算定式から求 めた許容支持力 (杭の周面摩擦は無視)	Ra=1/3×15×N×Ap-W =1/3×15×50×1.767-35.34 N:杭先端N値(西山層N≧50) Ap:杭の断面積(m²) W:杭の自重(ton)	406 (ton/本)
2	杭材としての長期許容軸 カ	Ra=fc × Ap=600 × 1.767 fc:コンクリートの長期許容圧縮 応力度(ton/m ²) Ap:杭の断面積(m ²)	1,060 (ton/本)
採用值 300 (ton,		300 (ton/本)	<u>.</u>

表-2 長期許容支持力の算出結果

※短期は長期の2倍とするため、300(ton/本)×2=600(ton/本)

注)長期許容支持力 Ra の算定式(日本建築学会編『建築基礎構造設計規準・同解説』(1974 改)による)

① 支持地盤および杭の周面摩擦から求める式

$$Ra = \frac{1}{3} \left\{ 15 \times \overline{N} \cdot Ap + \left(\frac{Ns \cdot Ls}{5} + 2Nc \cdot Lc \right) \Psi \right\} - W$$

(第1項:先端支持力、第2項:杭周面摩擦力(砂層と粘性土)、第3項:杭自重(置換土の比重考慮))

② 杭体の長期許容軸力

 $Ra = fc \times Ap$ (場所打ち杭の長期圧縮許容応力度 Fc/4 に基づく杭体の許容圧縮力)

「記号の説明」

- Ra :長期許容支持力(ton)
- N:先端抵抗 N 値(上限 50)
- Ap : 杭先端の全断面積(m²)
- Ns : 杭周地盤中、砂質部分の実測 N 値の平均(上限 50)
- Ls :杭周地盤中、砂質部分にある杭の長さ(m)
- Nc :杭周地盤中、粘土質部分の実測 N 値の平均(上限 4)
- Lc : 杭周地盤中、粘土質部分にある杭の長さ(m)
- Ψ :杭の周長(m)
- W:場所打ちコンクリート杭の自重(ton)
- fc : 杭の長期許容圧縮応力度(ton/m²)、設計基準強度 Fc×1/4

以 上

杭の検討をやっているのであれば、杭の応力図を示すべきではないか。ひび割れの状況と対応していることがわかるとよい。

(平成 21 年 7 月 15 日 耐震·構造設計小委員会構造 WG(第 38 回))

O 回答

1/2号機排気筒の杭基礎の杭頭付近の目視点検の結果確認されたひび割れ発生状況と 解析的に求められた最大応答結果とを比較して示す。

図-1に排気筒の地震応答解析モデル図を示す。

杭頭付近の目視点検結果(ひび割れ箇所、ひび割れ発生状況)を図-2、図-3および表 -1に示す。その結果、杭頭の鋼板巻き(t=12mm)部分との境界付近に0.1~2.2mm 程度のひ び割れが数本確認されている。

次に地震応答解析から求まったひび割れが確認された付近の杭の応答曲げモーメントや 応答軸力を曲げモーメントー曲率(M-φ)関係図と軸力ー曲げモーメント相関図にプロットして図 ー4に示す。その結果、コンクリートのひび割れ点に相当する第一折れ点を超過し、鉄筋降伏 点に相当する第二折れ点までの中間的な応答を呈している。

以上の杭頭付近の目視点検結果と地震応答解析結果とを比較した結果、両者の結果はほ ぼ対応する結果であると判断される。

なお、杭の曲げモーメントー曲率(M-φ)関係は、(社)日本電気協会編『乾式キャスク貯蔵建 屋基礎構造の設計に関する技術指針』(JEAG4616-2003)に基づき設定している。また、N-M 相関図は日本建築学会編『鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説』(1991年)の15条(柱)の 円形断面に基づき設定している。



図-1 排気筒の地震応答解析モデル



調査箇所	ひび割れ本数	ひび割れ幅	ひび割れ長さ	主たれび割れ発生面	
	(本)	(mm)	(m)	エないい割れ先工画	
ST-4	1	0.1	0.70	北	
ST-3	2	0.1	0.70~1.65	西	
ST-2	4	0.3~2.2	0.45~2.10	西	
ST-1	損傷なし				

表-1 杭頭付近に確認されたひび割れ状況のまとめ





一杭頭状況-





一杭頭状況一

その他、ST-4にも軽微なひび割れ(0.1mm)が1本確認されている。(表--1参照)



杭頭付近の地震応答解析結果の概要



図-4 地震応答解析から求まる杭頭付近の応答軸カ~曲げモーメント関係(EW 方向)

1 号機の SGTS の応力解析は建設時から自重が地震時に考慮されていないのではないか。 (平成 21 年 7 月 15 日 耐震・構造設計小委員会構造 WG(第 38 回))

〇 回答

表-1に建設時の SGTS 管の設計応力を示す。SGTS 管の設計には高さレベルに応じた固 定荷重 N が考慮されており、この固定荷重 N は高さレベルより上にある SGTS 管の自重に相 当している。

なお、今回の中越沖地震に対する耐震性評価においても、同様に固定荷重を考慮して検討 している。



表-1 SGTS 管の設計用応力(1号機建設時)

(1 号機工事計画認可申請書:参考資料7「排気筒構造設計について」より抜粋)

14

中越沖地震時に非常用ガス処理系(SGTS)は上下方向がフリーになっており、SGTS 管の重 さが底部に全て作用するので、軸方向の自重を踏まえて検討を実施した結果を示してほしい。 (平成 21 年 7 月 15 日 耐震・構造設計小委員会構造 WG(第 38 回))

〇 回答

図-1に1号機の建設時の SGTS 管脚部の詳細図を示す。図のD部に示すとおり、SGTS 管脚部は筒身基礎にベースプレートとアンカーボルトにより直接支持されており、SGTS 管の 自重や地震時に発生する応力を筒身基礎に伝達できる構造となっている。



なお、中越沖地震のシミュレーション解析においても、SGTS 管脚部では、地震力を上向き と下向きに検討している。上向きに地震力を考慮した場合の断面検討用軸力は 118.0kN で あり、引張力は作用していない。また、軸力の大きな下向きの地震力を考慮した場合の断面 検討用軸力は 167.8kN であり、ベースプレート下面に発生する応力は 0.51N/mm²となる。こ れに対して、コンクリートの短期許容応力度は 29.4N/mm²であり、健全性は確保されている。

(参考)

ベースプレートを無視し、SGTS 管によってコンクリートに作用する支圧応力を仮定した場合でも、発生応力は17.85N/mm²であり、コンクリートの短期許容応力度を下回っていることが確認できる。

以上