

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 6月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	タービン建屋地下2階 復水器室樹脂再生塔室において、誘導灯(1灯)の表示部の破損ならびに消灯が認められたことから、当該誘導灯を交換・修理。 なお、修理を終えるまでの間は、避難に支障が生じないよう誘導標識を設置。	GⅢ	6月4日