

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 6月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	サービス建屋地下1階(非管理区域) 空調機械室エリアにおいて、天井部を通っている生活用水配管から3秒に1滴程度の水の滴下が認められたため、漏えい箇所の特定ならびに修理を実施。なお、室内にある機器が滴下した水を被っていたため、故障しないように機器の養生を実施。	GIII	6月15日