

2022年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2022年9月2日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年9月2日(金)にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋4階洗濯廃液系バルブ室(A)及び同(B)室前の通路の上に敷設している換気空調系排気ダクトにおいて、当該ダクトの底部に約50mmの亀裂が認められたため、当該排気ダクトを点検・修理。 なお、亀裂により廃棄物処理建屋換気空調系に影響は確認されていないことから、廃棄物処理建屋の換気に影響はない。	GⅢ	8月31日