

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年10月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	2号機	換気空調系中央制御室冷凍機(C)圧縮機(C-1)において、冷媒配管接手部から冷媒(フロン)の漏えいが認められたため、当該継手部を点検・修理。 なお、当該継手部は自己融着テープによる応急処置を実施。	GⅢ	10月4日	
2	3・4号廃棄物処理設備	焼却炉他耐火物修理工事において、排気ガスフィルター(セラミックフィルター)の運搬作業中に損傷させたことが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	9月14日	
3	3・4号廃棄物処理設備	焼却炉他耐火物修理工事において、排気ガスフィルター(セラミックフィルター)の運搬作業中に損傷させたことから原因を調査したところ、小型クレーンを操作した者が無資格であったことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件に対し10月6日に富岡労働基準監督署からは正勸告書が元請企業へ発出された。	GⅡ	9月22日	10月6日公表済み
4	3・4号廃棄物処理設備	焼却炉他耐火物修理工事において、排気ガスフィルター(セラミックフィルター)の運搬作業中に損傷させたことから原因を調査したところ、玉掛け作業を行った者が資格証を紛失し所持していなかったことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件に対し10月6日に富岡労働基準監督署からは正勸告書が元請企業へ発出された。	GⅢ	9月26日	