

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 6月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名  | グレード | 発見日   |
|-----|-----|--|------|-------|
| 1   | 1号機 | 原子炉建屋付属棟1階(管理区域)換気空調系廃棄物処理区域給気処理装置において、装置本体の下部に腐食が認められたため、当該給気処理装置を修理。<br>また、腐食部からの空気の漏洩はない。 | GIII | 6月12日 |